

ENUNCIADOS DE PROBLEMAS

P1.- Dibujar y comparar las graficas de rendimiento de tres colectores cuyas características fuesen respectivamente:

- a/ Captador de tubos de polietileno , sin cubierta, factor óptico= **90%** **UL > 14 W/m²/°C**
- b/ Captador plano cubierta de vidrio templado, factor óptico= **72%** **UL = 4 W/m²/°C**
- c/ Captador plano cubierta de vidrio templado antireflexivo, factor óptico= **83%** **UL = 4 W/m²/°C**
- d/ Captador tubos de vacío, factor óptico= **75%** **UL = 3 W/m²/°C**

Considerando una radiación incidente de 800 W/m² y con temperaturas exteriores de 5°C ¿Analizar cuál sería el rendimiento con temperaturas medias en el colector de 30°C, 60°C, 100°C?

$$R.- a/\eta = 0,43 \text{ a } 30^\circ\text{C} ; = 0 \text{ a } 60^\circ\text{C} ; = 0 \text{ a } 100^\circ\text{C}$$

$$b/\eta = 0,6 \text{ a } 30^\circ\text{C} ; = 0,44 \text{ a } 60^\circ\text{C} ; = 0,395 \text{ a } 100^\circ\text{C}$$

$$c/\eta = 0,71 \text{ a } 30^\circ\text{C} ; = 0,55 \text{ a } 60^\circ\text{C} ; = 0,38 \text{ a } 100^\circ\text{C}$$

$$d/\eta = 0,66 \text{ a } 30^\circ\text{C} ; = 0,58 \text{ a } 60^\circ\text{C} ; = 0,43 \text{ a } 100^\circ\text{C}$$

P2.- Un hotel de tres estrellas situado en la zona de playas de Vigo dispone de 80 camas, su nivel de ocupación es del 90 % los meses de junio, julio y agosto, y del 70% el resto de los meses del año. Actualmente dispone de una caldera con quemador de gasoleo para producción de agua caliente sanitaria y calefacción.

1º Determinar la contribución solar mínima anual de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación (HE4) y según la ordenanza municipal de Vigo.


2º Suponiendo que se dispongan 10 colectores planos de 2,4 m²/und (factor óptico=0,81, c_pérdidas= 3,47 W/m²/°C, orientados al Sur con una inclinación de 40° ¿Cuál seria la contribución solar durante el mes de julio?

$$R.- 1^\circ \text{ según CTE = 30\% ; según ordenanza 30\%}$$

$$2^\circ 41,6\% (8.986.272 \text{ kJ})$$

P3.-Un grupo de colectores situados en Vigo están sobre un tejado orientado 15° al W. ¿Cuál debería ser su inclinación máxima respecto a la horizontal para que las perdidas por el concepto de orientación e inclinación sean inferiores al 10 %? **R.- 61°**

P4.-Determinar las pérdidas por sombras en un campo de colectores dispuestos con una inclinación de 30° y acimut = 0° cuyo perfil de sombras fuese:



$$R.- 6\%$$